

# 主要業務経歴

| 地区          | 業務名                          | 構造・規模    | 戸数面積      | 外観仕様 | 工事施工 |
|-------------|------------------------------|----------|-----------|------|------|
| 平成13年 11月設立 |                              |          |           |      |      |
| 江別市         | セリオ野幌建物診断報告                  | S造・3階建   | 2,400㎡    | 塗装   |      |
| 平成14年度      |                              |          |           |      |      |
| 旭川          | ロピア偕行社前 調査診断報告・改修設計          | RC造・9階建  | 35戸       | 塗装   |      |
| 厚別区         | ロジェ新札幌 屋上調査診断報告報告・改修設計       | RC造・12階建 | -         | 塗装   |      |
| 北区          | セザール麻生東 調査診断報告報告・改修設計        | RC造・9階建  | 34戸       | タイル  |      |
| 西区          | リラハイツ山の手 調査診断報告報告・改修設計       | RC造・6階建  | 28戸       | タイル  |      |
| 厚別区         | サーム高砂壱番館 調査診断報告報告・改修設計       | RC造・5階建  | 133戸      | 塗装   |      |
| 千歳市         | 千歳エスプラザ 調査診断報告報告・改修設計        | RC造・3階建  | 16,100㎡   | 塗装   |      |
| 北区          | アルファグランデ北10条 調査診断報告報告・改修設計   | RC造・10階建 | 26戸       | タイル  |      |
| 北区          | フラワーコーポライフサイクル計画書作成          | S造・6階建   | 45戸       | 塗装   |      |
| 北区          | サニー北7条マンション 調査診断報告・改修設計      | RC造・10階建 | 84戸       | 塗装   |      |
| 平成15年度      |                              |          |           |      |      |
| 北区          | スクエアガーデン北27条イースト 火災調査及び改修設計  | RC造・8階建  | 14戸       | 塗装   |      |
|             | ライオンズマンション旭ヶ丘中央 調査診断報告・改修設計  | RC造・9階建  | 20戸       | タイル  |      |
|             | ロジェ羊が丘 調査診断報告・改修設計           | RC造・7階建  | 57戸       | 塗装   |      |
| 東区          | 北27条パークマンション 改修設計(設備)        | RC造・8階建  | 97戸       | 塗装   |      |
| 旭川市         | ロピア偕行社前 外壁等改修工事監理業務          | RC造・9階建  | 35戸       | 塗装   | 東成建設 |
| 東区          | 北27条パークマンション改修工事監理業務(設備)     | RC造・8階建  | 97戸       | 塗装   |      |
| 江別市         | のっぽろシティハウスAB棟 調査診断設計         | RC造・6階建  | 22戸・35戸   | 塗装   |      |
| 北区          | 朝日プラザ麻生東 調査診断報告              | RC造・8階建  | 68戸       | タイル  |      |
| 東区          | 北27条パークマンション 改修設計(建築)        | RC造・8階建  | 97戸       | 塗装   |      |
| 平成16年度      |                              |          |           |      |      |
| 江別市         | のっぽろシティハウスAB棟改修工事監理 (屋上・外壁等) | RC造・6階建  | 57戸       | 塗装   | 伊藤組  |
| 西区          | エルシオン琴似 調査診断報告・改修設計          | RC造・15階建 | 157戸      | タイル  | -    |
| 北区          | 朝日プラザ麻生東 改修設計                | RC造・8階建  | 68戸       | タイル  | -    |
| 北区          | 北27条パークマンション改修工事監理 (屋上・外壁等)  | RC造・8階建  | 97戸       | 塗装   | 建装工業 |
| 西区          | メゾンドルチェ二十番館 調査診断報告・改修設計      | RC造・11階建 | 60戸       | 塗装   | -    |
| 江別市         | のっぽろシティハウスCD棟 外壁診断           | RC造・15階建 | 119戸・120戸 | 塗装   | -    |
| 江別市         | のっぽろシティハウスEF棟 部分診断及び工事監理     | RC造・15階建 | -         | 塗装   | 伊藤組  |
| 西区          | メゾンドルチェ二十番館 改修工事監理 (屋上・外壁等)  | RC造・11階建 | 60戸       | タイル  | 建装工業 |
| 江別市         | サーム野幌壱番館 調査診断報告・改修設計         | RC造・5階建  | 85戸       | 塗装   | -    |
| 白石区         | クリーンリバー菊水上町 調査診断報告・改修設計      | RC造・11階建 | 40戸       | タイル  | -    |
| 南区          | サンシティ桂台 調査診断報告・改修設計          | RC造・5階建  | 12戸       | タイル  | -    |

# 主要業務経歴

| 地区     | 業務名                          | 構造・規模     | 戸数面積 | 外観仕様 | 工事施工   |
|--------|------------------------------|-----------|------|------|--------|
| 平成17年度 |                              |           |      |      |        |
| 江別市    | サーム野幌壱番館 改修工事監理 (外壁等)        | RC造・5階建   | 85戸  | 塗装   | 前田建設   |
| 西区     | ライオンズマンション西町 調査診断報告・改修設計     | RC造・14階建  | 113戸 | タイル  | -      |
| 南区     | 真駒内シティハウス 調査診断報告・改修設計        | RC造・10階建  | 49戸  | タイル  | -      |
| 江別市    | のっぽろシティハウスC棟 調査診断報告・改修設計     | RC造・15階建  | 119戸 | 塗装   | -      |
| 清田区    | クリーンリバー真栄 調査診断報告・改修設計        | RC造・10階他  | 143戸 | 塗装   | -      |
| 官庁     | 北海道開拓記念館 アスベスト調査             |           |      |      | -      |
| 平成18年度 |                              |           |      |      |        |
| 西区     | ライオンズマンション西町 改修工事監理 (屋上・外壁等) | RC造・14階建  | 113戸 | タイル  | 伊藤組    |
| 南区     | 真駒内シティハウス 改修工事監理 (屋上・外壁等)    | RC造・10階建  | 50戸  | タイル  | パーカー技建 |
| 江別市    | のっぽろシティハウスC棟 改修工事監理 (屋上・外壁等) | RC造・15階建  | 119戸 | 塗装   | 岩田建設   |
| 清田区    | クリーンリバー真栄 改修工事監理 (屋上・外壁等)    | RC造・10階他  | 143戸 | 塗装   | 建装工業   |
| 白石区    | クリーンリバー菊水上町 改修工事監理 (屋上・外壁等)  | RC造・11階建  | 40戸  | タイル  | 飛鳥建設   |
| 西区     | エルシオン琴似 改修工事監理 (屋上・外壁等)      | RC造・15階建  | 157戸 | タイル  | 松村組    |
| 西区     | ロイヤルシャトー発寒 調査診断報告・改修設計       | SRC造・14階建 | 130戸 | タイル  | -      |
| 南区     | 京王山鼻マンション 調査診断報告・改修設計・工事監理   | SRC造・5階建  | 47戸  | 塗装   | 板谷土建   |
| 北区     | クリーンリバー北33条 調査診断報告・改修設計      | SRC造・12階建 | 96戸  | 塗装   | -      |
| 北区     | クリーンリバー北9条 調査診断報告・改修設計       | SRC造・11階建 | 87戸  | タイル  | -      |
| 西区     | 西野パークホームズ 調査診断報告             | RC造・4階建   | 16戸  | タイル  | -      |
| 江別市    | のっぽろシティハウスD棟 調査診断報告          | RC造・15階建  | 120戸 | 塗装   | -      |
| 平成19年度 |                              |           |      |      |        |
| 西区     | ロイヤルシャトー発寒 工事監理 (屋上・外壁等)     | SRC造・14階建 | 130戸 | タイル  | 伊藤塗工部  |
| 北区     | クリーンリバー北33条 工事監理 (屋上・外壁等)    | SRC造・12階建 | 96戸  | 塗装   | 建設塗装工業 |
| 西区     | 西野パークホームズ 工事監理 (屋上・外壁等)      | RC造・4階建   | 16戸  | タイル  | 松村組    |
| 江別市    | のっぽろシティハウスD棟 工事監理 (屋上・外壁等)   | RC造・15階建  | 120戸 | 塗装   | 飛鳥建設   |
| 西区     | メゾンドルチェ西町 工事監理 (屋上・外壁等)      | RC造・5階建   | 55戸  | 塗装   | 建設塗装工業 |
| 東区     | クリーンリバー美香保 工事監理 (屋上・外壁等)     | RC造・8階建   | 30戸  | タイル  | 飛鳥建設   |
| 旭川市    | ロピア豊岡 調査診断報告 改修設計            | RC造・11階建  | 44戸  | 塗装   | -      |
| 厚別区    | グラン・コート新札幌 調査診断報告 改修設計       | RC造・10階建  | 56戸  | タイル  | -      |
| 厚別区    | ヴィルヌーブ森林公園 調査診断報告 改修設計       | RC造・5階建   | 57戸  | タイル  | -      |
| 白石区    | パールコート南郷 調査診断報告 改修設計 工事監理    | RC造・11階建  | 47戸  | タイル  | 建設塗装工業 |
| 北区     | クリーンリバー北9条 調査診断報告 改修設計       | SRC造・11階建 | 87戸  | タイル  | -      |
| 厚別区    | 上野幌ファミリーハイツ 調査診断 改修設計 工事監理   | SRC造・5階建  | 150戸 | タイル  | 松村組    |
| 豊平区    | アルス月寒中央 調査診断報告 改修設計          | SRC造・11階建 | 44戸  | タイル  | -      |
| 手稲区    | アークシティ星置式番館 調査診断報告 改修設計      | RC造・11階建  | 112戸 | 塗装   | -      |
| 江別市    | のっぽろシティハウスE棟 調査診断報告 改修設計     | RC造・11階建  | 62戸  | 塗装   | -      |

# 主要業務経歴

| 地区    | 業務名                             | 構造・規模     | 戸数面積 | 外観仕様 | 工事施工   |
|-------|---------------------------------|-----------|------|------|--------|
| 平成20年 |                                 |           |      |      |        |
| 北区    | クリーンリバー北9条 工事監理(屋上・外壁等)         | SRC造・11階建 | 87戸  | タイル  | 岩田地崎建設 |
| 旭川市   | ロピア豊岡 工事監理 (屋上・外壁等)             | RC造・11階建  | 44戸  | 塗装   | 松村組    |
| 手稲区   | アークシティ星置式番館 工事監理 (屋上・外壁等)       | RC造・11階建  | 112戸 | 塗装   | 松村組    |
| 豊平区   | アルス月寒中央 工事監理 (屋上・外壁等)           | SRC造・11階建 | 44戸  | タイル  | 藤井工務店  |
| 厚別区   | グラン・コート新札幌 工事監理 (屋上・外壁等)        | RC造・10階建  | 56戸  | タイル  | 建設塗装工業 |
| 厚別区   | ヴィルヌーブ森林公園 工事監理 (屋上・外壁等)        | RC造・5階建   | 57戸  | タイル  | 建設塗装工業 |
| 江別市   | のっぽろシティハウスE棟 工事監理 (屋上・外壁等)      | RC造・11階建  | 62戸  | 塗装   | 岩田地崎建設 |
| 北区    | クリーンリバー北37条 工事監理 (屋上・外壁等)       | RC造・11階建  | 66戸  | タイル  | 岩田地崎建設 |
| 西区    | エルシオン琴似 調査診断設計 工事監理(設備配管)       | RC造・15階建  | 157戸 | タイル  |        |
| 南区    | 南八条アーバンライフ 調査診断設計 工事監理 (屋上・外壁等) | RC造・10階建  | 99戸  | 塗装   | 建設塗装工業 |
| 南区    | サームもなみ公園 調査診断設計                 | RC造・9階建   | 130戸 | 塗装   |        |
| 白石区   | グラン・コート菊水 調査診断設計                | RC造・11階建  | 40戸  | タイル  |        |
| 厚別区   | 新さっぽろシティハウス 調査診断設計              | RC造・7階建   | 59戸  | タイル  |        |
| 南区    | マイハイム天神山 調査診断設計 (設備配管)          | RC造・11階建  | 50戸  | 塗装   |        |
| 旭川市   | ロピア偕行社前 屋上防水調査診断設計 工事監理         | RC造・9階建   | 35戸  | 塗装   | 畠山建設   |
| 西区    | グリーンヴィラ24軒 建築・設備調査診断            | RC造・4階建   | 24戸  | 塗装   |        |
| 中央区   | アクロビュー円山北 調査診断設計                | RC造・9階建   | 24戸  | 塗装   |        |
| 中央区   | クリーンリバー桑園 調査診断                  | RC造・10階建  | 114戸 | 塗装   |        |
| 中央区   | 北円山シティハウス 調査診断設計                | RC造・9階建   | 88戸  | タイル  |        |
| 江別市   | サーム野幌壱番館 設備設計                   | RC造・5階建   | 85戸  | 塗装   |        |
| 北区    | クリーンリバー南麻生 建築・設備 調査診断           | RC造・6階建   | 87戸  | 塗装   |        |
| 江別市   | のっぽろシティハウスF棟 調査診断設計             | RC造・15階他  | 103戸 | 塗装   |        |
| 平成21年 |                                 |           |      |      |        |
| 江別市   | のっぽろシティハウスF棟 工事監理               | RC造・15階他  | 103戸 | 塗装   | 岩田地崎   |
| 中央区   | アクロビュー円山北 工事監理                  | RC造・9階建   | 24戸  | 塗装   | 飛鳥建設   |
| 江別市   | サーム野幌壱番館 工事監理                   | RC造・5階建   | 85戸  | 塗装   | 松村組    |
| 南区    | サームもなみ公園 工事監理                   | RC造・9階建   | 130戸 | 塗装   | 建設塗装工業 |
| 厚別区   | 新さっぽろシティハウス 工事監理                | RC造・7階建   | 59戸  | タイル  | 建装工業   |
| 中央区   | 北円山シティハウス 工事監理                  | RC造・9階建   | 88戸  | タイル  | 丸彦渡辺   |
| 南区    | マイハイム天神山 工事監理                   | RC造・11階建  | 50戸  | 塗装   | 吉村設備   |
| 西区    | グリーンヴィラ24軒 工事監理                 | RC造・4階建   | 24戸  | 塗装   | 建設塗装工業 |
| 豊平区   | 誉ローヤルハイツ排水管更新工事 調査設計工事監理        | RC造・7階建   | 60戸  | 塗装   | 浅沼組    |
| 北区    | メゾンドルチェ二十番館 調査診断設計              | RC造・10階建  | 60戸  | 塗装   | 建設塗装工業 |
| 白石区   | チサン南郷丘公園 調査診断設計                 | RC造・9階建   | 16戸  | タイル  |        |
| 中央区   | ルミナス円山北 調査診断設計                  | RC造・9階建   | 51戸  | タイル  |        |
| 中央区   | アームズ南高前 調査診断設計                  | RC造・11階建  | 31戸  | タイル  |        |
| 西区    | クリーンリバーパークハイツ 調査診断設計            | RC造・7階他   | 146戸 | タイル  |        |
| 中央区   | クリーンリバー桑園 調査診断設計                | RC造・7階他   | 114戸 | タイル  |        |
| 北区    | クリーンリバー北22条 調査診断設計              | RC造・9階建   | 35戸  | タイル  |        |
| 厚別区   | 森林公園パークハウス東壱番街A棟・B棟 調査診断設計      | RC造・10階建  | 138戸 | タイル  |        |
| 北区    | KWビル 調査診断設計                     | RC造・7階建   | 54戸  | タイル  |        |
| 北区    | クリーンリバー南麻生 調査診断設計               | RC造・6階建   | 87戸  | 塗装   |        |
| 白石区   | 南郷丘公園シティハウス 調査診断設計              | RC造・8階建   | 29戸  | タイル  |        |
| 東区    | 北27条パークマンション 調査診断設計             | RC造・8階建   | 97戸  | 塗装   |        |